

TEMI EMERSI NEI FORUM di QUARTIERE

In ogni Forum è stato presentato l'avvio della procedura di revisione e adeguamento del PGT vigente indicando l'interesse dell'A.C. a garantire la più ampia partecipazione dei cittadini e l'attivazione in tal senso di modalità di informazione e consultazione (v.il DIARIO di PIANO e i FORUM PUBBLICI).

Di seguito le sintesi degli argomenti emersi che hanno in qualche modo attinenza al percorso di revisione del PGT:

Frazione Calò		data 13/10/2017
N°	SEGNALAZIONE	TEMA
1	Realizzare la Ciclabile prevista nel Piano Attuativo CAL R1 - richiesta di completamento del percorso	Percorsi – Mobilità dolce - Sentieri
2	Marciapiede che porta alla Chiesa, rovinato	Qualità spazi aperti- manutenzione Ordinaria
3	Problemi di illuminazione - tema di carattere generale per tutta la frazione	Piano dei Servizi – PUGSS – Reti infrastrutturali
4	Dosso in fronte alle ziette via Leopardi, troppo alto – (ndr.: soluzione attraverso la rivisitazione OOUU del CAL R1)	Qualità spazi aperti – viabilità – trafic calming
5	Segnaletica orizzontale scarsa	Qualità degli spazi pubblici
6	Sosta incontrollata di fronte al Pio Istituto (scuole paritarie) - (ndr: soluzione attraverso intervento OOUU - Parcheggio CAL R1)	Dotazione aree a standard – parcheggi - viabilità
7	Villa Luisa, si allaga quando piove	Componente idrogeologica
8	Via Nazario Sauro e via Pozzi, si allaga quando piove. Tombino si ottura.	Componente idrogeologica + reti infrastrutturali
9	Siepe privata in principio a via Monastero direzione Casaglia incontrollata.	decoro urbano
10	Via Don Viganò, ghiaccia	manutenzione e sicurezza
11	Buco nel muro del cimitero di Calò	Manutenzione servizi / attrezzature pubbliche
12	Parchetti gioco, sempre vandalizzati	Sicurezza manutenzione servizi e qualità degli spazi pubblici

Frazione Valle Guidino		data 18/10/2017
N°	SEGNALAZIONE	TEMA
1	Via Carducci, alta velocità e assenza spazio pedonale	Sicurezza e qualità degli spazi pubblici
2	Manca il marciapiede fino al passaggio pedonale di Villa Guidino	rete percorsi pubblici
3	Autovelox in via Carducci, dossi in via Carducci	Sicurezza e qualità degli spazi pubblici
4	Strada bianca dal Guidino a Villa Raverio	Rete percorsi pubblici - Qualità spazi aperti – viabilità
5	Marciapiede vicino al cimitero, palo illuminazione in mezzo.	Sicurezza e qualità degli spazi pubblici
6	Via Santo Sudario, marciapiede da realizzare a protezione dei pedoni	(sicurezza e qualità degli spazi pubblici – verifica vincolo)

7	Via Fogazzaro dissestata	Sicurezza e qualità degli spazi pubblici
8	Marciapiede da riqualificare nel tratto stradale tra "i cinesi" e il passaggio pedonale di attraversamento della SP	sicurezza e qualità degli spazi pubblici
9	Sottodimensionamento fognatura via Carducci	verifica reti infrastrutturali
10	Via Don Mazzolari allagamenti	verifica reti infrastrutturali
11	Erbacce sui marciapiedi	Manutenzione spazi pubblici
12	Macchine in sosta su via Ferrario (Besana)	Verifica standard parcheggi e tema mobilità
13	Marciapiede di via Don Mazzolari impercorribile a causa delle disconnessioni dovute all'apparato radicale delle piantumazioni esistenti	Manutenzione spazi pubblici
14	onda antistante l'Istituto Superiore "Gandhi" negli orari di uscita da scuola	sicurezza e qualità spazi pubblici – mobilità
15	Cimitero di Valle, parcheggio disabili manca, muri scrostati, cassonetti esterni diventano discarica abusiva	sicurezze - manutenzione/qualità spazi pubblici
16	Posizionare dossi prima e dopo il cimitero	trafic calming – gestione della mobilità e qualità spazi aperti
17	Giochi per bambini in Piazza San Francesco	Piano dei Servizi

Frazione Montesiro		data 20/10/2017
N°	SEGNALAZIONE	TEMA
1	Odori molesti in via Cimabue	Ambiente/ecologia/Regole per impianti industriali
2	Via Cavour (provinciale) allagamenti quando piove	Componente idrogeologica verifica reti infrastrutturali
3	Valorizzare le periferie	Riqualificazione urbana e Piano dei Servizi
4	Manca un parco giochi	Piano dei Servizi
5	Cimitero, strada che porta davanti all'ingresso e al parcheggio dissestata	Sicurezza - manutenzione/qualità spazi pubblici
6	Percorso pedonale via Papa Giovanni XXIII	Rete mobilità dolce
7	Esigenza di fare Marketing territoriale diffuso	"vision" e strategie a varie scale: turismo sostenibile e culturale, etc
8	Parcheggio della Chiesa, uscita difficoltosa, proposta di inversione del senso di marcia	Qualità spazi aperti + mobilità

Frazione Cazzano		data 25/10/2017
N°	SEGNALAZIONE	TEMA
1	Marciapiede da via Zappa alla Visconta da riqualificare	Rete mobilità dolce – Qualità spazi pubblici
2	Problema traffico di attraversamento mezzi pesanti	Mobilità/traffico
3	Siepi private incontrollate sulla strada per il Naresso	Decoro urbano

4	Allagamenti Naresso dove ci sono le nuove costruzioni	Verifica idrogeologica e rete infrastrutturale
5	Via Fogazzaro, sulle curve non c'è protezione	Sicurezza e qualità percorsi pedonali
6	Strada bianca dal Casaretto a Cazzano	Tema "percorsi"
7	Allagamenti alla curva in corrispondenza della caserma dei carabinieri quando piove	Verifica idrogeologica e rete infrastrutturale
8	Ponticello verso Briosco pericoloso	Manutenzione e sicurezza strade comunali
9	Dissuasori di velocità su via San Camillo dal "Laciodrom" alla "Visconta"	Qualità spazio pubblico/sicurezza stradale
10	Impedire l'accesso ai camion in via Mantovani	Mobilità

Frazione Vergo Zoccorino		data 27/10/2017
N°	SEGNALAZIONE	TEMA
1	Ripetitore di Villa Raverio, verifica funzionalità "a norma"	Ambiente – Piano telecomunicazioni
2	Impedire attraversamento traffico pesante alla "Siserana" con divieto di accesso ai camion come da via Rivabella	Mobilità/traffico
3	Commistione traffico veicolare e fermata della linea TPL per la scuola in via Cremonina,	miglioramento spazi aperti e messa in sicurezza fermata
4	Edicola di via Brioschi, fermata per autobus, manca la pensilina (sono i residenti che rifiutano). Valutare se spostare la fermata per poi attrezzarla	miglioramento spazi aperti e messa in sicurezza fermata
5	Viale Rimembranze, strada dissestata (problema piante e radici) proposta di pedonalizzazione.	Mobilità- Sicurezza e qualità percorsi pedonali
6	Cimitero di Vergo (tema manutentivo)	Miglioramento qualitativo Servizio
7	Lanzano, via del Guidino verso piattaforma ecologica, non sicuro per i pedoni. Strada bianca da via Luini a via Guidino circumnavigando la mura del sasso del Guidino	Mobilità- Sicurezza e qualità percorsi pedonali
8	Dosso in entrata in via IV novembre per rallentare gli ingressi	Mobilità - qualità spazi aperti – sicurezza stradale
9	Marciapiede via Rivabella (rete percorsi pedonali/attivabile con CAS R1)	Rete percorsi pedonali/Qualità spazio pubblico/sicurezza stradale

Frazione Villa Raverio		data 8/11/2017
N°	SEGNALAZIONE	TEMA
1	completare marciapiede su via De Gasperi dall'uscita di Vicolo dei fabbri (ndr.: recentemente prolungato da Parco Lambro) verso il centro sportivo	(rete percorsi pedonali)
2	Macchine in sosta sulla rotonda del Gandhi: previsione servizi parcheggi/mobilità	Mobilità/traffico
3	Parcheggio via Matteotti dissestato (qualità spazi pubblici)	miglioramento spazi aperti
4	Parcheggio disabili in Piazza a Villa Raverio e in via Viarana non hanno spazio per manovre (miglioramento qualità spazi pubblici – intervento risolutivo con PR Villa Dragoni)	miglioramento spazi aperti
5	Scivolo in piazza dal monumento a scendere, manca punto luce (qualità spazi pubblici)	Mobilità- Sicurezza e qualità percorsi pedonali

6	Piazza di Villa R. troppo illuminata	Qualità spazi pubblici/temi energetici
7	Parcheggi di fronte alle poste troppo stretti	Qualità spazi pubblici
8	Realizzare Pista ciclabile da via Sirtori che costeggia la ferrovia e arriva al cimitero	Reti percorsi pedonali
9	Via Mazzini dissestata	Manutenzione spazi pubblici/sicurezza stradale
10	Parcheggio di Via Matteotti, disco orario	Regolazione sosta – PUT
11	Illuminazione manca dove c'erano le vecchie scuole elementari	Qualità spazi p pubblici / rete infrastrutturale
12	Via Luini, entrando da Besana, arrivano a velocità molto elevata. In più ci sono le macchine parcheggiate lungo la strada .	Sicurezza stradale e adeguatezza standard a parcheggi (PdS)

Capoluogo Besana		data 10/11/2017
N°	SEGNALAZIONE	TEMA
1	Viale Kennedy: eccessivo transito dei camion e assenza di marciapiede provoca problema di sicurezza. I cittadini sostengono che tale transito sia dovuto anche a cartelli di divieto verso Montesiro → verificare cartelli all'altezza di Monteregio	Mobilità/traffico
2	Viabilità pedonale problematica tra Besana e Villa Raverio (non è possibile andare a piedi in sicurezza) ☒ verificare eventuali possibilità di collegamento/strade bianche	Mobilità sostenibile / Reti percorsi pedonali
3	Via Garibaldi/Via Buozzi: intersezione pericolosa, i cittadini propongono di verificare la possibilità di fare una rotonda	Mobilità- Sicurezza e qualità percorsi pedonali
4	Palazzine Via Beato Angelico/Via Beato Carcano: i residenti chiedono di verificare la presenza di eternit e se sia necessaria bonifica (o se sia già stata fatta) ☒ progetto di controllo generale su intero Comune	Ambiente / VAS
5	Via Beato Angelico: richiesta maggior controllo all'entrata e uscita delle scuole per "parcheggio selvaggio" + segnalazione: gli autisti del trasporto scolastico lasciano gli automezzi accesi mentre aspettano l'uscita degli alunni	Qualità spazi pubblici e TPL
6	Via della Torre (parte alta, verso vicolo della Filanda): il mercoledì mattina in occasione del mercato parcheggio selvaggio che a volte rende impossibile per i residenti uscire di casa (spesso sono le stesse macchine)	Mobilità e sosta - PdS
7	Richiesta di creazione marciapiede per poter raggiungere il Cimitero in sicurezza (proposta verificare fattibilità su lato dx venendo da via Ferrario)	Qualità spazi pubblici/mobilità sostenibile accessibilità dei Servizi - PdS
8	Via Salvemini: problema annoso del parcheggio su entrambi i lati della strada che renderebbe difficoltoso (se non impossibile) l'accesso ad eventuali mezzi di soccorso ☒ invitati ad utilizzare il parcheggio di Via Miglioli, i residenti chiedono che venga illuminato perché non viene utilizzato in seguito ad atti vandalici a danno delle auto	Qualità spazi pubblici/mobilità sostenibile accessibilità dei Servizi - PdS